

---

# Snímače vibrací a úprava signálu

# Měřicí řetězec



Snímač

Předzesilovač




Detektor/  
Průměrování

Frekvenční  
analýza


Výstup



# Dřívější metody “měření” vibrací




# Mechanický pákový snímač výchylky



## Uplatnění:

Zastaralé, ale stále je možno najít ve velmi starých provozech (energetika apod.)



# Bezkontaktní snímače “Eddy Current - Proximity”



## Aplikace:


- Relativní pohyby
- Excentricita hřídelí
- tloušťka olejového filmu
- atd.

# Indukční snímač rychlosti (pohyblivé tělísko)





Omezení  
frekvenčního  
rozsahu:  
 $10 < f < 1000 \text{ Hz}$

# Piezelektrický akcelerometr




## Princip funkce - stlačení nebo střih




# Typy akcelerometrů


Planar Shear




Centre-mounted Shear




ThetaShear®




Annular Shear



Delta Shear®



OrthoShear®



**P:** Piezoelektrický člen

**E:** Zabudovaná elektr.


**S:** Pružina

**R:** Připevňovací kroužek

**B:** Základna




# Pracovní rozsahy snímačů vibrací




# Volba akcelerometru


- “Těžký” a tedy citlivý
- nebo
- Lehký s vysokofrekvenčním rozsahem




# Použitelný frekvenční rozsah




# Citlivost a frekvenční rozsah



# Montáž akcelerometrů - připevňování





# Montáž akcelerometrů - přidržení rukou



# Izolace akcelerometrů



## Elektricky

(Prevence zemních smyček)






## Mechanicky

(Ochrana před vysokofr. otřesy)




# Volba měřicího místa







# Zatížení měřeného objektu



0,1 pC/ms<sup>-2</sup>  
0.65 g                      M > 7 g




10 pC/ms<sup>-2</sup>  
54 g                      M > 600 g





1000 pC/ms<sup>-2</sup>  
470 g                      M > 5 kg

Dynamická zátěž  
(hmotnost)





# Příčná citlivost




Max. příčná citlivost  $< 4\%$

# Triboelektrický šum




# Vliv prostředí


- Namáhání základny




- Vlhkost




- Akustický šum




- Korozivní látky



- Magnetické pole




- Radioaktivita




# Speciální akcelerometry


Kalibrační




Tříosýl



S vysokou citivostí  
(vestavěný předzesilovač)




Vysokoteplotní



$T_{\max.} = 400^{\circ} \text{C}$


Rázový



$a_{\max.} = 1000 \text{ km}^{-2}$

$316 \text{ mV/ms}^{-2}$   
 $a_{\min.} = 20 \times 10^{-6} \text{ ms}^{-2}$

# Opatrné zacházení s akcelerometry ...



# Ověření akcelerometrů (měřicích řetězců)

- V provozu

- Kontrola citlivosti
- kalibrace



Freq. = 159.2 Hz  
= 1000  $\omega$

Acc. = 10 ms<sup>-2</sup>

- V laboratoři

- Frekvenční odezva

